

INFORME DE VERIFICACIÓN INICIAL DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC					
Agente (RF)	CODENSA S.A. E.S.P.	Fecha de reporte			
Código SIC Agente (RF)	CDCS	2015 06 12			
1. VERIFICACIÓN INICIAL DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN					
TOTAL DE FRONTERAS VIGENTES A 14 DE MAYO DE 2014					34
FRONTERAS SIN SISTEMAS DE MEDICIÓN					2
FRONTERAS CON SISTEMAS DE MEDICIÓN					32
Definición de frontera	Cantidad total de Sistemas de Medición asociados a fronteras con reporte al ASIC	Sistemas de medición conformes según Verificación Inicial	Sistemas de medición no conformes según Verificación Inicial	Sistemas de medición en proceso de verificación	
Generación	0	0	0	0	
Comercialización entre agentes	32	0	32	0	
Comercialización entre agentes y usuarios	0	0	0	0	
Enlace Internacional	0	0	0	0	
Interconexión internacional	0	0	0	0	
Distribución	0	0	0	0	
Demanda desconectable	0	0	0	0	
TOTAL SISTEMAS DE MEDICION	32	0	32	0	
%	100%	0,00%	100,00%	0,00%	
2. HALLAZGOS EN LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NO CONFORMES					
SISTEMAS DE MEDICIÓN A NORMALIZAR					32
Definición de frontera	Hallazgos en los sistemas de medición no conformes				
	Diferencia en las características metrológicas del sistema de medición según lo definido en el Código de Medida	Diferencia en las características de los componentes del sistema de medición según lo definido en el Código de Medida	Información o certificaciones pendientes	Otras causales	Total
Generación	0	0	0	0	0
Comercialización entre agentes	0	32	32	0	64
Comercialización entre agentes y usuarios	0	0	0	0	0
Enlace Internacional	0	0	0	0	0
Interconexión internacional	0	0	0	0	0
Distribución	0	0	0	0	0
Demanda desconectable	0	0	0	0	0
TOTAL HALLAZGOS ENCONTRADOS	0	32	32	0	64
%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
3. CASUALES DE FRONTERAS EN PROCESO DE VERIFICACIÓN					
SISTEMAS DE MEDICIÓN EN PROCESO DE VERIFICACIÓN					0
Definición de frontera	Causales				
	Cliente no permite verificación	Dificultad de desenergización del cliente o frontera	Dificultad en la asignación de presupuesto	Desbordamiento de la capacidad operativa	Total
Generación	0	0	0	0	0
Comercialización entre agentes	0	0	0	0	0
Comercialización entre agentes y usuarios	0	0	0	0	0
Enlace Internacional	0	0	0	0	0
Interconexión internacional	0	0	0	0	0
Distribución	0	0	0	0	0
Demanda desconectable	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NOTAS:					
1. En este informe no se incluyen las fronteras que se cancelaron entre el 15 de mayo de 2014 y el 12 de junio de 2015 (70 fronteras)					
2. En este informe no se incluyen las fronteras que ingresaron entre el 15 de mayo de 2014 y el 12 de junio de 2015 (10 fronteras)					
3. Se encontraron inconsistencias en la base de datos de XM asociadas a algunos códigos SIC, las cuales corresponden a un mismo punto de medida (Art.2 Resolución 038 de 2014). Los informes de verificación inicial correspondientes a estas fronteras (7), serán emitidos por parte de EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P (1 frontera), EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. (3 fronteras), ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. (1 frontera), COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P (2 fronteras), según corresponda.					
4. Las fronteras sin sistemas de medición corresponden a las fronteras de alumbrado público del Distrito.					